

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

64



(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75320379
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 22 met. laipt. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060407.29; Y = 579596.20 Objektas:	
Dangtis		ket	700				103.96		
Žemė		grunt							
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	4000X2800		8.73		95.23	Matavimus atliko Mindangas Genelis (vardas ir pavardė) 1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-12-04 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	700	Viršus				
			Vidinis		Apačia	7.99	95.97		
	Nr. 2	arm	Išorinis	1000	Viršus				
			Vidinis		Apačia	8.73	95.23		
	Nr. 3	arm	Išorinis	800	Viršus				
			Vidinis		Apačia	8.16	95.80		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				