



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				103.42
Žemė		asf					
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	2000		7.31		96.11
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	800	Viršus	7.28	96.14
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	arm	Išorinis	800	Viršus	7.31	96.11
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 18 met. laipt.

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060461.86; Y = 579609.81

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-12-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)