

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

71
(įrenginio numeris)


Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75320379
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 mel. laipt. (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	700				104.96	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		asf						Ar yra dujų? Ne			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos		bet						X = 6060329.98; Y = 579657.10			
Dugnas		bet	2000		7.47		97.49				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė) 1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-12-01 (data)
			Vidinis		Apačia	4.89	100.07				
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia	7.47	97.49				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia	1.55	103.41				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia	1.55	103.41				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		(data)
			Vidinis		Apačia						