

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

76

(jrenginio numeris)

(adresas)


75320379

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	bet	700				105.83
Žemė	asf					
Sienos	bet					
Lubos	bet					
Dugnas	bet	2000		5.02		101.81
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	
			Vidinis		Apačia	5.00
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	
			Vidinis		Apačia	5.02
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	
			Vidinis		Apačia	1.62
	Nr. 4		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 7		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus	
			Vidinis		Apačia	

Lipynės: 11 met. laipt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X = 6060298.39; Y = 579689.11

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-12-01 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)