

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)

Oslo g.


(adresas)

75320394
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				122.49	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		122.49	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.60		121.89	X = 6060132.66; Y = 578324.97		
Dugnas		bet	1500		3.62		118.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis	200	Viršus	3.63	118.86	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.83	118.66			
	Nr. 2	asbc	Išorinis	200	Viršus	3.63	118.86			
			Vidinis		Apačia	3.83	118.66			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.32	121.17			
			Vidinis		Apačia	1.57	120.92			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.17	121.32			
			Vidinis		Apačia	1.42	121.07			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	250	Viršus	3.37	119.12			
			Vidinis		Apačia	3.62	118.87			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	250	Viršus	3.37	119.12			
			Vidinis		Apačia	3.62	118.87			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-04-05 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)