

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

13

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


75320399

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 met. laip.	
Dangtis		ket	700				106.04	(medžiaga, kiekis)	
Žemė		asf						Ar yra vandens? Ne	
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne	
Lubos		bet						Pastabos:	
Dugnas		bet	1000		1.76		104.28	X = 6060147.66; Y = 579700.24	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.74	104.30		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.76	104.28		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.53	104.51		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				