

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

16

(įrenginio numeris)

Geležinio Vilko g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)


75320399

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 met. laiptai (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6060191.74; Y = 579723.61</u>	
Dangtis		ket	700				105.69		
Žemė		asf							
Sienos		bet							
Lubos		bet							
Dugnas		bet	1500		1.72		109.97	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.70	103.99		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.72	103.97		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.62	104.07		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė) 1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-12-01 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				