

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

18

(įrenginio numeris)



(adresas)

75320399

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				106.12
Žemė		asf					
Sienos		bet					
Lubos		bet					
Dugnas		bet	2000		3.92		102.20
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.90	102.22
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.92	102.20
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.60	104.52
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.60	104.52
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 8 met. laipt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060239.05; Y = 579746.98

Objektas:

Matavimus atliko	Mindaugas Genelis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-76 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-12-01 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)