

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

3

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330010

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				182.83
Žemė		Gruntas			0.00		182.83
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	700				
Dugnas		Betonas	700		0.99		181.84
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.53	182.30
			Vidinis		Apačia	0.73	182.10
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 3
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069770.08; Y = 577479.34

Objektas:

Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1460 (geodezinių kv. paž. Nr.)		2022-01-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezinių kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)