

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

4

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330010

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				183.47
Žemė		Gruntas			0.00		183.47
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	700				
Dugnas		Betonas	700		1.32		182.15
	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.90	182.57
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069761.73; Y = 577462.12

Objektas:

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

D. Karalius
(vardas ir pavardė)

IGKV-1460
(geodezininko kv. paž. Nr.)

2022-01-11
(data)