

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

44

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330030

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650		183.34	Ar yra vandens?	Ne
Žemė	Gruntas		0.00	183.34	Ar yra dujų?	Ne
Sienos	Betonas				Pastabos:	
Lubos	Betonas	2000	1.13	182.21	X = 6069655.30; Y = 577436.44	
Dugnas	Betonas	2000	3.20	180.14	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis 500	Viršus 3.06	Matavimus atliko <u>D. Karalius</u> (vardas ir pavardė) 1GKV-1460 (grodavimo kv.paž.Nr.) 2022-01-11 (data)	
			Vidinis	Apačia 3.56		
	Nr. 2	PP	Išorinis 500	Viršus 3.06		
			Vidinis	Apačia 3.56		
	Nr. 3	PP	Išorinis 315	Viršus 2.51		
			Vidinis	Apačia 2.82		
	Nr. 4		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 5		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 6		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 7		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 8		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (grodavimo kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis	Apačia		