

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				183.51
Žemė		Gruntas			0.00		183.51
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1500		1.53		181.98
Dugnas		Betonas	1500		2.97		180.54
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	2.95	180.56
			Vidinis		Apačia	3.45	180.06
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	2.95	180.56
			Vidinis		Apačia	3.45	180.06
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.13	181.38
			Vidinis		Apačia	2.38	181.13
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.80	180.71
			Vidinis		Apačia	3.05	180.46
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 10
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:
X = 6069612.43; Y = 577467.74

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

D. Karalius
(vardas ir pavardė)

GKV-1460
(geodezininko kv. paž. Nr.)

2022-01-11
(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)