

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

55
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Tarandės k.
(adresas)

75330030
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8	
Dangtis		Ketus	650				183.00	(medžiaga, kiekis)	
Žemė		Gruntas			0.00		183.00	Ar yra vandens? Ne	
Sienos		Betonas						Ar yra dujų? Ne	
Lubos		Betonas	1000		0.40		182.60	Pastabos:	
Dugnas		Betonas	1000		2.34		180.66	X = 6069592.68; Y = 577472.01	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	1.95	181.05	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	2.26	180.74		
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	1.95	181.05		
			Vidinis		Apačia	2.26	180.74		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.71	181.29		
			Vidinis		Apačia	1.91	181.09		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-01-11 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				