

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

21

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k., J. Glaubico g.
(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069553.87; Y = 577655.16	
Dangtis		Ketus	650				182.87		
Žemė		Gruntas			0.00		182.87		
Sienos		Betonas							
Lubos		Betonas	700						
Dugnas		Betonas	700		1.56		181.31	Objektas: _____ _____ _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	128	Viršus	0.82	182.05		
			Vidinis		Apačia	0.95	181.92		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.26	181.61		
			Vidinis		Apačia	1.46	181.41		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2022-01-11 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)
			Vidinis		Apačia				