

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

37

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				183.28	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		Gruntas			0.00		183.28	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		Betonas						Pastabos:		
Lubos		Betonas	1000		1.23		182.05	X = 6069647.59; Y = 577579.52		
Dugnas		Betonas	1000		1.90		181.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus	1.72	181.56			
			Vidinis		Apačia	2.12	181.16			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.72	181.56			
			Vidinis		Apačia	2.12	181.16			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.79	181.49			
			Vidinis		Apačia	1.99	181.29			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1460 (grodavimui kv. pat. Nr.)	2022-01-11 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodavimui kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodavimui kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodavimui kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodavimui kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(grodavimui kv. pat. Nr.)	(parašas)	(data)