

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

38

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500, plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				183.28
Žemė		Gruntas			0.00		183.28
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1000		1.20		182.08
Dugnas		Betonas	1000		1.83		181.45
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus	1.68	181.61
			Vidinis		Apačia	1.99	181.29
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus	1.59	181.69
			Vidinis		Apačia	1.99	181.29
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.64	181.64
			Vidinis		Apačia	1.84	181.44
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6 _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069667.42; Y = 577565.32

Objektas:

Matavimus atliko


D. Karalius
(vardas ir pavardė)

IGKV-1460
(geodezininko k. pat. Nr.)

(parašas)

2022-01-11
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k. pat. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k. pat. Nr.)

(parašas)

(data)