

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

61

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Tarandės k.

(adresas)


75330031

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069512.93; Y = 577647.64	
Dangtis		Ketus	650				183.41		
Žemė		Gruntas			0.00		183.41		
Sienos		Betonas							
Lubos		Betonas	1000		0.75		182.66		
Dugnas		Betonas	1000		1.58		181.83	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	0.91	182.50		
			Vidinis		Apačia	1.02	182.39		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.29	182.12		
			Vidinis		Apačia	1.45	181.96		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas, pavardė) 1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-01-11 (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				