

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				183.24
Žemė		Gruntas			0.00		183.24
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	700				
Dugnas		Betonas	700		1.41		181.83
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis	200	Viršus	0.85	182.39
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Vidinis	Viršus	1.05	182.19
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 3		Išorinis	Vidinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 4		Išorinis	Vidinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Vidinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Vidinis	Viršus		
			Vidinis	Apačia			
Nr. 7		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				
Nr. 8		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				
Nr. 9		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				
Nr. 10		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				
Nr. 11		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				
Nr. 12		Išorinis	Vidinis	Viršus			
		Vidinis	Apačia				

Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069700.63; Y = 577517.70

Objektas:

Matavimus atliko

D. Karalius

(vardas ir pavardė)

1GKV-1460

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-01-11

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)