


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų? _____ Pastabos: _____ X=6069627.35 / Y=579633.95 _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____ _____
Dangtis		ket	670				187.98	
Žemė		asf			0.00		187.98	
Sienos		bet						
Lubos								
Dugnas		bet	700		1.86		186.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.50	186.48	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.51	186.47	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-07-18 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)