

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)


Vandenio g., Vilnius
(adresas)

75330039
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				188.09	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		asf			0.00		188.09	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos:			
Lubos								X=6069558.65 / Y=579607.90			
Dugnas		bet	700		1.56		186.53				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.17	186.92				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-07-18 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						