

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Vandenio g., Vilnius
(adresas)

75330059
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				190.34	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		190.34	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6069433.77 / Y=579561.86		
Lubos								_____		
Dugnas		bet	700		1.75		188.59	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.25	189.09	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.25	189.09	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-07-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)