

Lietaus kanalizacijos

šulinys

Nr. () 3 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Liubčios

75/33 - 0074

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšetės nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės <i>met. 9</i> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<i>ket.</i>	<i>650</i>			<i>188,87</i>		
Žemė						<i>188,87</i>		
Sienos		<i>bet.</i>					Ar yra vandens? <i>yra</i>	
Dugnas		<i>bet.</i>	<i>1500</i>				Ar yra dujų? <i>-</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>PVC</i>	<i>250</i>	Viršus			Pastabos <i>3-siurblys</i> <i>LAS-07</i>	
				Apačia	<i>2,78</i>	<i>186,09</i>		
	Nr. 2	<i>PVC</i>	<i>250</i>	Viršus			<i>KLS-94</i> <i>X= 6069043.2</i> <i>Y= 578417.7</i>	
				Apačia	<i>2,95</i>	<i>185,92</i>		
	Nr. 3	<i>PE</i>	<i>90</i>	Viršus	<i>2,53</i>	<i>186,34</i>	UAB "Geodeziniai matavimai"	
				Apačia				
	Nr. 3a	<i>PE</i>	<i>90</i>	Viršus	<i>1,79</i>	<i>187,08</i>	Sudarė <i>O. Važnevičius</i> (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr. 4	<i>PVC</i>	<i>250</i>	Viršus			Patikrino <i>2023-04-19</i> (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	<i>2,84</i>	<i>186,03</i>		
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				