

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		700				189.48	
Žemė		žv				0.00		189.48	
Sienos		glžb							
Lubos									
Dugnas		bet		700		1.75		187.73	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.33		188.15	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069029.45; Y = 578732.91

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
"Geodezinis standartas"

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-07-10
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)