

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>4</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		glžb		650				186.87		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr				0.00		186.87		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb								Pastabos:		
Lubos										X = 6069077.76; Y = 578845.12		
Dugnas		žv		700		1.74		185.13				
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis				Viršus				Objektas: 		
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus		1.31			
			Vidinis				185.56					
	Nr. 3	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 4	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 5	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 6	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 7	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 8	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 9	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 10	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 11	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 12	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							

Matavimus atliko	A. Paškauskas (vardas ir pavardė)	
	1GKY-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-07-10 (parašas) (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)