


Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		met		650				174.723		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt				0.00		174.72		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		1000		0.20		174.52		X = 6068816.49; Y = 579310.56		
Dugnas		bet		1000		1.00		173.72				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus							
			Vidinis		Apačia	0.43		174.29				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							

Objektas:

Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)