


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				174.862
Žemė		grunt			0.00		174.86
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		1.06		173.80
Dugnas		bet	1000		1.70		173.16
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.81	173.05
	Nr. 2	PP	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.81	173.05
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės:	6	(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens?	Ne	
Ar yra dujų?	Ne	
Pastabos:		
X = 6068864.10; Y = 579545.78		
Objektas:		

Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)