

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				175.052	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		175.05	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.99		174.06	X = 6068861.60; Y = 579612.88		
Dugnas		bet	1000		2.26		172.79			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.25	172.80			
	Nr. 2	PP	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.26	172.79			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-878 (geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	2022-10-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodetinė kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)