

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



14
(įrenginio numeris)

Dagiliškių g.
(adresas)

75330125
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 13 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6068277.88; Y = 576033.53 Objektas:		
Dangtis		ket	650				185.88			
Žemė		grunt			0.00		185.88			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	3000		0.88		185.00			
Dugnas		bet	3000		3.70		182.18			
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	400	Viršus	1.15	184.73	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-07-13 (data)
			Vidinis		Apačia	1.55	184.33			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	400	Viršus	1.43	184.45	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.83	184.05			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					