

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

12
(irenginio numeris)


75330135

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti mm)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				192.85
Žemė		asf					
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		1.63		191.22
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.79	191.06
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.81	191.04
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.79	191.06
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 5
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068362.09; Y = 578651.38

Objektas:

Matavimus atliko

M. Genelis
(vardas ir pavardė)

1GKV-76
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-12-23
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)