

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

36

(įrenginio numeris)

M. Lietuvio g., Vilniaus m.

(adresas)


75330135

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



6068430.74  
578651.54

| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | Atstumas nuo dangčio, m | Altitudė    |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Dangtis     | ket      | 650                     |                         | 195.54      |
| Žemė        | grunt    |                         |                         |             |
| Sienos      | bet      |                         |                         |             |
| Lubos       |          |                         |                         |             |
| Dugnas      | bet      | 1500                    | 1.33                    | 194.21      |
| Vamzdžiai   | Nr. 1    | PERC                    | Išorinis 160            | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia 1.26 |
|             | Nr. 2    | PP                      | Išorinis 315            | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia 1.53 |
|             | Nr. 3    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 4    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 5    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 6    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 7    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 8    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 9    |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 10   |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 11   |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |
|             | Nr. 12   |                         | Išorinis                | Viršus      |
|             |          |                         | Vidinis                 | Apačia      |

Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068436.65; Y = 578644.19

Objektas:

Matavimus atliko

M. Gerelis  
(vardas ir pavardė)  
1GKV-76  
(geodezininko kv.paž.Nr.)  
(parašas)  
2021-12-23  
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)  
(geodezininko kv.paž.Nr.)  
(parašas)  
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)  
(geodezininko kv.paž.Nr.)  
(parašas)  
(data)