

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

41

(jrenginio numeris)


75330135

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				195.52
Žemė		grunt					
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1500		1.93		193.59
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.11	193.41
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus	2.14	193.38
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.51	194.01
	Nr. 4	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.11	193.41
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

$$X = 6068435.25; Y = 578642.49$$

Objektas:

Matavimus
atliko

M. Genelis
(vendas in pavarde)

1GKV-76
(goodzininko
ky.raz.Nr.)

(parašas)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geoderzininka
kv.paž.Nr.)

(parašas)

Matavimus
atliko

(vārds ir pavardē)

(gender:minko
kv.paž.Nr.)

(paraças)