

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

51

(įrenginio numeris)

M. Lietuvio g., Vilniaus m.

(adresas)


75330135

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		195.73	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	bet				Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos					X = 6068404.00; Y = 578588.68		
Dugnas	bet	1500	2.11	193.62	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.02	194.71
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.42	193.31
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.06	194.67
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068404.00; Y = 578588.68

Objektas:

Matavimus
atliko1GKV-76
(geodezininko
kv.paž.Nr.)M. Genelis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

2021-12-22
(data)Matavimus
atliko(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko(geodezininko
kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)