

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

M. Lietuvio g., Vilniaus m.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

52

(irenginio numeris)


75330135

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				195.69
Žemė		grunt					
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		2.31		193.38
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.56	193.13
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.58	193.11
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 8
(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Ne

Ar yra duju? Ne

Pastabos:

$$X = 6068398.48; Y = 578580.39$$

Objekas:

Matavimus
atliko

M. Genell's
(vadas ir gvardė)

1GKV-76
(geodezininko
kv. nuž. Nr.)

2021-12-22
(data)

Matavimus
atlika

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
ky. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus

(vardas ir pavardė)

(goodwininko
ka mñ ð ð ð ð)

(parašas)

(data)