

(adresas)


Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

56
(irenginio numeris)
75330135
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				195.85
Žemė		asf					
Sienos		bet					
Lubos							
Dugnas		bet	1000		1.69		194.16
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.83	194.02
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.85	194.00
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.51	194.34
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068467.11; Y = 578534.22

Objektas:

Matavimus	
atliko	

M. Genelis (vargais ir parašdė)		
1GKV-76 (gėdozininko)	 (parašas)	2021-12-22 (data)

Matavimus
atliko

(vārds ir pavardē)

(ģeodezininīko kv. nr. Nr.)	(parašas)	(data)
--------------------------------	-----------	--------

Malavičius	atliko
------------	--------

(vārds ir pavardē)		
(ģeodēziskais tv. net. Nr.)	(parašas)	(data)