



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	425				175.19	
Žemė				0.00		175.19	
Sienos	plastm.						
Lubos	plastm.	425					
Dugnas	plastm.	425		1.14		174.05	
Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.23	173.96	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.24	173.95
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.23	173.96
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6068078.97; Y = 576808.73

Objektas:

Matavimus atliko	 D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)
Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)