

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

30

(irenginio numeris)

Vilniaus m., Ukmergės g.

(adresas)


75330155

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 8, met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				193.541		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		193.54		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.73		192.81		X = 6068150.01; Y = 578652.49		
Dugnas		bet	1500		2.48		191.06				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Objektas:			
			Vidinis		Apačia	2.63	190.91				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.64	190.90				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.65	191.89				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.65	191.89				
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.53	191.01				
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	2.48	191.06				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-12-02 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)	