

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

50

(irenginio numeris)

Vilniaus m., Ukmergės g.

(adresas)


75330155

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				192.367		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		192.37		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls							Pastabos:		
Lubos		pls	1740		0.90		191.47		X = 6068086.22; Y = 578669.76		
Dugnas		pls	1740		2.49		189.88				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.32		191.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.37		191.00			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Objektas:		
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			878 (geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	2022-12-02 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)		(parašas)	(data)