

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>3</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				192.48	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		Grunt			0.00		192.48	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X = 6068037.94; Y = 578660.37		
Dugnas		bet	1000		1.07		191.41	LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.18	191.30			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.20	191.28			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.99	191.49			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-1770		
			Vidinis		Apačia			(godežininko kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			(parašas)		
			Vidinis		Apačia			2023-08-24		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Matavimus atliko		(godežininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)		M.Ringelevičius		
								(vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko		(godežininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)				
								(vardas ir pavardė)		
Matavimus atliko		(godežininko kv.paž.Nr.)		(parašas)		(data)				
								(vardas ir pavardė)		