

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



72
(įrenginio numeris)

Ukmergės g. 326, Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75330155
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6068046.28; Y = 578643.50 LAS07 Objektas:		
Dangtis		Ketus	650				192.62			
Žemė		Grunt			0.00		192.62			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1000		1.43		191.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	M.Ringelevičius (vardas ir pavardė) GKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-08-25 (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia	1.51	191.11			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.51	191.11			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.51	191.11			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					