

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



73
(įrenginio numeris)

Ukmergės g. 326, Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75330155
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6068049.31; Y = 578637.18 LAS07 Objektas:		
Dangtis		Ketus	650				192.88			
Žemė		Grunt			0.00		192.88			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1000		1.66		191.22	Matavimus atliko M.Ringelevičius (vardas ir pavardė) GKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-08-24 (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.82	191.06			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.82	191.06			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.56	191.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					