

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

77

(įrenginio numeris)



Ukmergės g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75330155

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6068007.30; Y = 578615.21 <u>LAS07</u> _____ _____ _____ _____ _____				
Dangtis		Ketus	650				193.01					
Žemė		Grunt			0.00		193.01					
Sienos		bet										
Lubos		bet										
Dugnas		bet	1000		1.18		191.83	Vamzdžiai	Matavimus atliko	M.Ringelevičius (vardas ir pavardė) GKV-1770 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-07-18 (data)
	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus							
			Vidinis		Apačia	1.17	191.84					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.18	191.83					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia							