

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				182.98
Žemė		Gruntas			0.00		182.98
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1000				
Dugnas		Betonas	1000		1.95		181.03
Nr.	1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.63	181.35
			Vidinis		Apacia	1.94	181.04
	2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.63	181.35
			Vidinis		Apacia	1.94	181.04
	3	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.88	182.10
			Vidinis		Apacia	1.08	181.90
	4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: 3
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067629.20; Y = 578273.21

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

D. Karalius
(vardas ir pavardė)

1GKV-1460
(procedūrinio kv.paž.Nr.)

2021-11-23
(data)