

Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis	ket	650				182.97
Žemė	Gruntas			0.00		182.97
Sienos	Betonas					
Lubos	Betonas	700				
Dugnas	Betonas	700		1.29		181.68
Nr. 1		Išorinis	200	Viršus		
		Vidinis		Apacia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Viršus	0.84	182.13
			Vidinis	Apacia	1.04	181.93
	Nr. 3		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apacia		
	Nr. 4		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apacia		
	Nr. 5		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apacia		
	Nr. 6		Išorinis	Viršus		
			Vidinis	Apacia		
Nr. 7		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			
Nr. 8		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			
Nr. 9		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			
Nr. 10		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			
Nr. 11		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			
Nr. 12		Išorinis	Viršus			
		Vidinis	Apacia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067630.18; Y = 578273.49

Objektas:

Matavimus atliko

D. Karalius
(vardas ir pavardė)

1GKV-1460
(projektininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-11-23
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(projektininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(projektininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)