

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

88
(įrenginio numeris)


Perkūnkiemio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75330213
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6067487.28; Y = 578231.62 Objektas: Matavimus atliko G. Špikytys (vardas ir pavardė) 1GKV-630 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-11-23 (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data) Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
Dangtis		ket	700				178.95			
Žemė		asf			0.00		178.95			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.60		178.35			
Dugnas		bet	1000		1.60		177.35			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.38	177.57			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	177.40			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.39	177.56			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					