

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

89
(įrenginio numeris)


Perkūnkiemio g., Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

75330213
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6067489.97; Y = 578230.43		
Dangtis		ket	700				179.06			
Žemė		asf			0.00		179.06			
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.00		179.06			
Dugnas		bet	700		1.77		177.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.43	177.63			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	G. Špiklys (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-630 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-23 (data)
	Nr. 8	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)