

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

93
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pavilionių g.
(adresas)

75330213
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Taip Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6067410.83; Y = 578159.20		
Dangtis		ket	650				180.56			
Žemė		grunt			0.00		180.56			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1500		0.97		179.59			
Dugnas		bet	1500		2.50		178.06	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus	1.12	179.44			
			Vidinis	250	Apačia	1.37	179.19			
	Nr. 1a	PVC	Išorinis		Viršus	2.18	178.38			
			Vidinis	250	Apačia	2.43	178.13			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	2.18	178.38			
			Vidinis	250	Apačia	2.43	178.13			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.27	179.29			
			Vidinis	200	Apačia	1.47	179.09			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis		Viršus	2.23	178.33			
			Vidinis	200	Apačia	2.43	178.13			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-419 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					