




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SÅSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				180.52	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		grunt			0.00		180.52	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.04		179.48	X = 6067404.47; Y = 578159.21		
Dugnas		bet	1500		2.86		177.66			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus	2.24	178.28	Objektas:		
			Vidinis	160	Apačia	2.57	177.95			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	2.27	178.25			
			Vidinis	160	Apačia	2.59	177.93			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-419 (geodezizinko kv.paž.Nr.)	<u>[parašas]</u> (parašas)	2023-10-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)