

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

14

(irenginio numeris)


75330231

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: - _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket		650				170.24		Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		tr				0.00		170.24		Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb								Pastabos:	
Lubos		glžb		0.30				169.07		X = 6067204.58; Y = 577667.38	
Dugnas		glžb		1000		1.37		168.87			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PP	Išorinis		200	Viršus		0.78	169.46		
			Vidinis			Apačia		0.98	169.26		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						

Objektas:

Matavimus atliko	M.Šliogeris (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1804 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-14 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)