

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Vakarinė g.

(adresas)


75330231

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				170.42	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		170.42	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	0.30				169.53	X = 6067233.68; Y = 577668.40		
Dugnas		glžb	1000		1.14		169.28			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	1.04	169.38	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.29	169.13			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	1.05	169.37			
			Vidinis		Apačia	1.30	169.12			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	M.Šliogeris (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				IGKV-1804 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-13 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						