

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Vilnius, Vakarinė g.

(adresas)




75330232

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				170.32
Žemė		tr			0.00		170.32
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	0.30				169.58
Dugnas		glžb	1000		0.94		169.38
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus	0.92	169.40
			Vidinis		Apačia	1.12	169.20
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	0.91	169.41
			Vidinis		Apačia	1.16	169.16
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6067206.88; Y = 577754.65

Objektas:

Matavimus atliko	M.Šliogeris (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1804 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)